

Installieren der deutschen Oberfläche von VCARVE Pro bzw. CUT 2D.

Cut 2d

Installieren Sie CUT 2D über das sich, nach dem einlegen der CD, öffnende Menü.
Öffnen Sie den Windows Explorer und gehen auf der CD in den Unterordner GERMAN.
Die darin befindliche Datei Cut2d.exe kopieren Sie nun in folgendes Verzeichnis auf Ihrer Festplatte:
c:\Programme\Cut2d V1\Exec\
Hierbei wird die Original englische Datei überschrieben und das Programm ist ab dem nächsten Programmstart auf Deutsch

Cut 3d

Installieren Sie CUT 3D über das sich, nach dem einlegen der CD, öffnende Menü.
Die per Email erhaltene CUT3d.exe kopieren Sie nun in folgendes Verzeichnis auf Ihrer Festplatte:
c:\Programme\Cut3d\Exec\
Hierbei wird die Original englische Datei überschrieben und das Programm ist ab dem nächsten Programmstart auf Deutsch

Vcarve Pro

Installieren Sie Vcarve Pro über das sich, nach dem einlegen der CD, öffnende Menü.
Öffnen Sie den Windows Explorer und gehen auf der CD in den Unterordner GERMAN.
Die darin befindliche Datei vcarvepro.exe kopieren Sie nun in folgendes Verzeichnis auf Ihrer Festplatte:
c:\Programme\vcarvepro 4.x\Exec\
Hierbei wird die Original englische Datei überschrieben und das Programm ist ab dem nächsten Programmstart auf Deutsch

Installieren eines neuen Postprozessors.

Cut 2d

Die Postprozessordatei bitte in folgendes Verzeichnis kopieren
c:\Programme\Cut2d V1\PostP\
Beim nächsten Start des Programms, kann der neue Postprozessor aus der Liste ausgewählt werden.

Cut 3d

Die Postprozessordatei bitte in folgendes Verzeichnis kopieren
c:\Programme\Cut3d\PostP\
Beim nächsten Start des Programms, kann der neue Postprozessor aus der Liste ausgewählt werden.

Vcarve Pro

Die Postprozessordatei bitte in folgendes Verzeichnis kopieren
c:\Programme\vcarvepro 5.x\PostP\
Beim nächsten Start des Programms, kann der neue Postprozessor aus der Liste ausgewählt werden.

Wenn Sie hiermit Probleme haben, so kontaktieren Sie uns bitte.

Mit freundlichen Grüßen

Juri Eichert

