

**Step4S Steuerung.  
2 Relaisausgänge Not aus und Längensensoranschluss.  
(vorgefertigte Baugruppe) mit Leadshine M542 Endstufen.**



**Leadshine M542 / 4 Achs 27V. 6,5A. 150W. (Vorgefertigte Baugruppe)**

Steuerung 1,4A - 4,2A (3A RMS)Phase  
4 Achsen  
2 Steckdosen 230 V AC max 3 A each über Relais schaltbar  
Anschluss für 4 Endschalter X,Y,Z und C  
Anschluss für Not aus  
Anschluss für Längensensor  
1/2 - 1/125 Mikroschrittbetrieb über Jumper einstellbar  
Industriernetzteil intern 27V 6,5A Meanwell  
Gewicht ca. 7kg  
incl. Beschreibung  
incl. Netzkabel  
incl. Anschlusskabel zum PC

Bei der Verwendung von WinPC-NC Economy  
können die 4 Achsen auch voneinander getrennt betrieben werden (C-Achse)

Auf Wunsch werden X oder Y Achse mit der N Achse(C) intern  
verbunden damit 2 Motoren gleichzeitig laufen. (z.b für TRON Maschinen)

Bitte bei Bestellung angeben.

Zur Inbetriebnahme müssen Sie nur noch folgende Komponenten:  
Not aus anschließen (Öffner an das offene Kabelende)  
ggf. Jumper nach Anleitung konfigurieren  
(je nach verwendeter Software)



[www.cnc-modellbautechnik.info](http://www.cnc-modellbautechnik.info)

Weitere Informationen und die Möglichkeit  
zu bestellen erhalten Sie im Shop.  
E-Mail [info@cnc-modellbautechnik.info](mailto:info@cnc-modellbautechnik.info)  
Sie können uns auch unter  
0173-7301834 erreichen.

Wir machen ihnen auch gerne ein  
Persönliches Angebot.  
Mit Freundlichen Grüßen

**Juri Bichert**